

Hejans personvagnar, koppelfunktionen.

Det har tidigare skrivit lite kring Heljans personvagnar och visa problem med koppelfunktionen. Jag tänker på vagnarna typ Co8cs osv. Koppelfunktionen är antagligen ok med stora fula "standardkoppel" men om man vill använda Rocos kortkoppel så vill de inte koppla. Det beror på att Heljan inte har följt NEM 362. Denna norm anger att avståndet från framkant buffertar till koppelfickans framkant skall vara 7,5 mm och får variera ner till 7,0 mm men inte öka. På Heljans vagnar är det 8 mm. Som jmf kan jag nämna att NMJs motsvarande vagnar har 7,5mm. Måttet jag talar om är markerat som e på NEMs skiss nedan.

Nu är detta lätt att lösa. Sätt en lite kapskiva i din minborrmaskin och ta bort 0,5mm i bakkanten på koppelfickan. Limma sedan med superlim en bit mässingstång eller plastbit med tjocklek 0,5 mm i framkanten på koppelfickan. Jag använde själv en mässingstång med måtten 0,5x1mm som jag klippte en liten bit av. Det räcker att montera denna lilla bit på ena sidan. Det behöver inte vara runt hela hylshålet. Nu funkar det kanon. Akta så du inte tar bort för mycket plast i bakkanten på koppelfickan. Koppelfunktionen blir bra ändå men glappet som då uppstår gör att spelet mellan vagnarna blir onödigt stort.

Samtliga NEM-normer finns till beskådande på Morops hemsidan.

<http://www.morop.org/de/normes/index.html>

Lycka till,

Bengt Nylén

MMJK



